

















**FENOMENI FRANOSI**

-  Crollo e/o ribaltamento
-  Colamento rapido
-  Sprofondamento
-  Scorrimento
-  Frana complessa
-  Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
-  Colamento lento
-  Area a frangibilità diffusa
-  Deformazione superficiale lenta
-  Calanco
-  Dissesti dovuti ad erosione accelerata
-  Sito d'attenzione


**STATO DI ATTIVITA'**

-  Attivo
-  Inattivo
-  Quiescente
-  Stabilizzato artificialmente o naturalmente



CARTA DEI DISSESTI n. 77

CARTA DEI DISSESTI n. 86



BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SIMETO (094)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

PIANO REGOLATORE  
GENERALE  
STUDIO GEOLOGICO

NS.RIF. 130214FT276

IL GEOLOGO  
DOTT. FABIO TORTORICI

G10  
STRALCIO CARTOGRAFIA PAI  
SCALA 1:10.000